

**Испытательная лаборатория  
ООО «ЭСГ «Охрана труда»**

Аккредитованная Испытательная лаборатория  
Фактический адрес:  
105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13, стр.16  
Юридический адрес:  
105005, Россия, г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 2, пом. II, комн. 1В  
Тел/факс: (495)229-14-92/(495)229-14-90  
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.519176

**Протокол лабораторных испытаний  
№ 6088/271220-Ш-2 от «29» декабря 2020 г.**

1. **Заказчик:** ИП Пархоменко В.В.
2. **Место проведения измерений:** г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 21.
3. **Назначение объекта:** Автомобиль Hyundai Genesis G90 VIN: XWEGG41DDL0000209.
4. **Дата и время проведения измерений:** 26.12.2020 г., 11:45; 27.12.2020 г., 14:45.
5. **Определяемые показатели:** Уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентный уровень звука.
6. **Цель проведения измерений:** Контроль уровня звукового давления.
7. **Средства измерения:**

№ п/п	Тип прибора	Зав.№	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства о поверке	Кем выдано свидетельство о поверке
1.	Шумомер-вибромметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А с вибропреобразователем АР2039Р (№9023)	БФ190907	33972	27.08.2021 г.	ООО «ИНЭКС СЕРТ»
2.	Калибратор акустический «Защита-К»	127516	32263	02.08.2021 г.	ООО «ИНЭКС СЕРТ»
3.	Рулетка измерительная металлическая EX10/5	1430	386306	27.05.2021 г.	ООО «ТестИнТех»

8. **НД, устанавливающие метод проведения измерений:** ГОСТ 23337-2014
9. **Параметры микроклимата при проведении обследования:**  
температура воздуха в автомобиле = + 14,9,  
влажность воздуха в автомобиле = 45,9 %,  
атмосферное давление = 752 мм.рт.ст.
10. **Характер шума:** Широкополосный, постоянный.
11. **Источник шума:** Проведены замеры фоновых уровней звукового давления.
12. **Дополнительная информация:** Калибровка оборудования проведена в соответствии с ГОСТ 23337-2014, п. 5.5: Показания шумомера не отличаются более чем на 1 дБА до и после измерения.

Протокол 6088/271220-Ш-2	от 29.12.2020 г.	стр. 1 из 2
--------------------------	------------------	-------------

Частичная или полная перепечатка протокола без разрешения ИЛ запрещена.

Результаты испытаний распространяются только на представленный образец

### 13. Результаты измерений:

#### Уровни звукового давления

Место проведения измерений, условия проведения измерений	Уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Эквивалентный уровень звука, дБА
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Измерения в автомобиле до проведения шумоизоляции										
Автомобиль Hyundai Genesis G90 VIN: XWEGG41DDL0000209	82	80	66	56	43	40	36	35	32	55
Расширенная неопределённость	1,4	1,6	1,4	1,4	1,6	1,8	1,4	1,8	2,0	2,0
<b>Оценочное значение</b>	83,4	81,6	67,4	57,4	44,6	41,8	37,4	36,8	34,0	57,0
Измерения в автомобиле после проведения шумоизоляции										
Автомобиль Hyundai Genesis G90 VIN: XWEGG41DDL0000209	78	77	64	52	42	38	33	33	30	52
Расширенная неопределённость	1,8	1,8	1,6	1,8	1,6	1,4	1,6	1,6	1,6	1,8
<b>Оценочное значение</b>	79,8	78,8	65,6	53,8	43,6	39,4	34,6	34,6	31,6	53,8
<b>Разница до/после шумоизоляции</b>	-3,6	-2,8	-1,8	-3,6	-1,0	-2,4	-2,2	-2,2	-2,4	-3,2

Руководитель ИЛ:

Ф.И.О. Тасканова Е.В.

